

**ROMUS®**

### Resistenze di ricambio per saldatori Leister

Modelli	TRIAC BT	TRIAC S	TRIAC ST	TRIAC AT	HOT JET S	ELECTRON	ELECTRON ST
Resistenze 230 V	95008	95012	97077	97077	97182	97007	95006
Resistenze 110 V		97008	95007	95007	97181		




### Accessori per saldatura a caldo

**95137**

● **ROTELLA DI PRESSIONE**

Per la saldatura con ricoprimento fino a 40 mm. Speciale per la saldatura di teloni.



**95131**

● **PER CORDOLI ROTONDI**

Per cordolo Ø 4mm



**95195**

● **SCOVOLO PER UGELLI**

Per rimuovere i residui del cordolo fuso dagli ugelli. Lunghezza: 16 cm.



**93135**

● **ROTELLA AD ANGOLO RIENTRANTE**

Per "schiacciare" e stendere il rivestimento murale negli angoli interni.



**95196**

● **SPAZZOLA OTTONATA**

Pulisce le parti metalliche del cannello. Lunghezza: 25 cm.



**93138**

● **ROTELLA AD ANGOLO DOPPIO**

Per angoli interni ed esterni.



**95193**

● **SPAZZOLA PER CANDELE**

Per pulire i cordoni carbonizzati in uscita dei condotti.



**95197**

● **STELO A BULBO**

Per esercitare pressione sul rivestimento durante la sua saldatura nell'angolo concavo. Bulbo in ottone Ø 13 mm.



**93139**

● **ROTELLA SPIANATRICE**

Rotella d'angolo concavo con 1 lato piatto per spianare i rialzi.



**95050**

● **SUPPORTO SALDATORE «TURBO ROLLER»**

Si adatta ai saldatori «TRIAC» della LEISTER. Per guidare perfettamente lungo la fuga, senza colpi, senza fatica ed ottenere delle saldature molto regolari.



Per ottenere delle saldature molto regolari senza fatica



Adatto ad un ugello rapido chiuso **95027** ma e ancor piu rapido se abbinato ad un ugello TURBO di precisione rif. **95031** vedi p.196